Profilschnitt 1-flügelige Konstruktionen



A	Falzluft	$15,0^{+1,0}$
B	Achsmaß	12,0
C	Überschlagbreite	15,5
D	Überschlaghöhe	8,0
E	Beschlagaufnahmenut	
F	Überschlagdicke	5,0

Alle Maße sind Nennmaße, angegeben in mm. Sie beinhalten die Allgemeintoleranzen gemäß DIN ISO 2768-1.

Flügel-Rahmen-Kombinationen 1-flügelige Konstruktionen

Flügel	**8114**	**8115**
Rahmen	8102	8102
	8105	8106
Stulpmaß	P6/24	P6/24
Dornmaß	35 mm	35 mm

Bauteile 1-flügelige Konstruktionen

Materialkurztext	**Mat.-Nr.**	**Prägung**	**Maßvariante**	**Austauschstück**	**Tagesfalle**	**E-Öffner Typ**	**Fallenkontur**
Hauptschließblech für Falle und Riegel							
USB 25-05-24ERH/31L-M SKG 2	3518957	SKG 2	–	115-41	115-B	4	angeschrägt
USB 25-05-24ERH/31R-M SKG 2	3518958	SKG 2	–	115-41	115-B	4	angeschrägt
Zusatzschließblech für Türöffnungssperre T2							
USB 25-05-24T2/31L	3519060	–	–	–	–	–	–
USB 25-05-24T2/31R	3519061	–	–	–	–	–	–
Zusatzschließblech für Rundbolzen mit GENIUS Magnetaufnahme							
USB 2325-05-24/31	3518960	–	–	–	–	–	–
Zusatzschließblech für Rundbolzen und Schwenkhaken							
USB 3625-05-24Q/31---SKG 2	3511701	SKG 2	–	–	–	–	–
USB B3625-05-24H/31---SKG 2	3518959	SKG 2	–	–	–	–	–
Zusatzschließblech für Arretierelement und Schwenkhaken für BS 3700							
USB 3625-05-24F/31---SKG 2	3525333	SKG 2	–	–	–	–	–
Schließleiste mit 2 Zusatzkästen							
USL BD25-2-0524ERQH/31L-M-B001-SKG 2	3518962	SKG 2	B001	115-41	115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQH/31R-M-B001-SKG 2	3518963	SKG 2	B001	115-41	115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQH/31L-M-B003-SKG 2	3518964	SKG 2	B003	115-41	115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQH/31R-M-B003-SKG 2	3518965	SKG 2	B003	115-41	115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQH/31L-M-B298-SKG 2	3518966	SKG 2	B298	115-41	115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQH/31R-M-B298-SKG 2	3518967	SKG 2	B298	115-41	115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQH/31L-M-K001-SKG 2	3518974	SKG 2	K001	115-41	115-B	4	angeschrägt

Bauteile 1-flügelige Konstruktionen

Materialkurztext	Mat.-Nr.	Prägung	Maßvariante	Austauschstück	Tagesfalle	E-Öffner Typ	Fallenkontur
USL BD25-2-0524ERQH/31R-M-K001-SKG 2	3518975	SKG 2	K001	115-41	115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQH/31L-M-K003-SKG 2	3518976	SKG 2	K003	115-41	115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQH/31R-M-K003-SKG 2	3518977	SKG 2	K003	115-41	115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQH/31L-M-K298-SKG 2	3518978	SKG 2	K298	115-41	115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQH/31R-M-K298-SKG 2	3518979	SKG 2	K298	115-41	115-B	4	angeschrägt
Schließleiste mit 2 Zusatzkästen für BS 3700							
USL BD25-2-0524ERFH/31L-M-B001-SKG 2	3525467	SKG 2	B001	115-41	115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERFH/31R-M-B001-SKG 2	3525468	SKG 2	B001	115-41	115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERFH/31L-M-B003-SKG 2	3525469	SKG 2	B003	115-41	115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERFH/31R-M-B003-SKG 2	3525470	SKG 2	B003	115-41	115-B	4	angeschrägt
Schließleiste mit 2 Zusatzkästen und Türöffnungssperre T2							
USL BD25-2-0524ERQT2H/31L-M-B001-SKG 2	3518968	SKG 2	B001	115-41	115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQT2H/31R-M-B001-SKG 2	3518969	SKG 2	B001	115-41	115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQT2H/31L-M-B003-SKG 2	3518970	SKG 2	B003	115-41	115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQT2H/31R-M-B003-SKG 2	3518971	SKG 2	B003	115-41	115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQT2H/31L-M-B298-SKG 2	3518972	SKG 2	B298	115-41	115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQT2H/31R-M-B298-SKG 2	3518973	SKG 2	B298	115-41	115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQT2H/31L-M-K001-SKG 2	3518980	SKG 2	K001	115-41	115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQT2H/31R-M-K001-SKG 2	3518981	SKG 2	K001	115-41	115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQT2H/31L-M-K003-SKG 2	3518982	SKG 2	K003	115-41	115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQT2H/31R-M-K003-SKG 2	3518983	SKG 2	K003	115-41	115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQT2H/31L-M-K298-SKG 2	3518984	SKG 2	K298	115-41	115-B	4	angeschrägt
USL BD25-2-0524ERQT2H/31R-M-K298-SKG 2	3518985	SKG 2	K298	115-41	115-B	4	angeschrägt
Zubehör							
BSS 8042-06-24/31	3194051	–	–	–	–	–	–

Wichtiger Hinweis

Die vorstehenden Angaben sowie die sich daraus ergebenden Kombinationen aus Beschlag- und Profilsystem wurden noch nicht geprüft. Wir übernehmen daher keinerlei Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben. Eine etwaige Haftung von uns aufgrund Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ist dadurch nicht ausgeschlossen.